



### COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 17.12.2019

El pasado martes se celebró el último comité de salud laboral de este año 2019. Entre los temas tratados, destacan los siguientes:

- **Planes de emergencia:** una vez más volvimos a instar al Departamento para que proceda a la implantación de los planes de autoprotección. Es uno de los temas pendientes para el que hemos solicitado prioridad. Desde el Servicio de Prevención se nos informa que están trabajando en la evacuación inclusiva, colocando sillas especiales, mejorando la cartelería...
- **Mediciones de CO2:** se han llevado a cabo mediciones en algunas oficinas, las cuales arrojan niveles altos. El Servicio de Prevención tiene previsto adquirir nuevos equipos que permitan realizar mediciones sobre más parámetros, y obtener así resultados más precisos. Además se incidió en la importancia de realizar las correspondientes renovaciones de aire para mejorar al máximo la calidad del ambiente.
- **Evaluación de riesgos laborales:** la idea del Servicio de Prevención es abordarlas por orden de antigüedad de implantación de la NOJ. Desde LAB propusimos que otra manera de priorizar podría ser dependiendo de jurisdicciones de las que se tiene conocimiento que soportan más carga, como por ejemplo los juzgados de violencia, órganos reforzados,... Desde prevención se nos aclaró que las mediciones son de prevención (carga física y mental) y no de organización, ***LAB insistió en que uno y lo otro van totalmente relacionados.....a mala organización y carga de trabajo excesivo es obvio que la carga física y mental tiene mucha más probabilidad de salir mal parada...***
- **Juzgados de Paz:** se está trabajando en la coordinación de actividades empresariales con los Ayuntamientos que cuentan con Juzgados de Paz en sus instalaciones. El objetivo es que las corporaciones municipales responsables de juzgados que no cuentan con locales adecuados para preservar la salud, se impliquen y cumplan con la normativa sobre prevención.
- **Corrientes de aire:** hemos expuesto que el problema de las corrientes de aire persiste en el servicio de información de Vitoria. La cortina de aire de la puerta de acceso no funciona, junto con el deficiente aislamiento de la ventanilla que da al hall de entrada del edificio. El Servicio de Instalaciones tomó nota de ello.
- **Olores provenientes del sótano de Buenos Aires:** podemos decir que han aprendido de la experiencia y el año que viene, estando prevista una nueva aplicación del

producto, tomarán medidas de seguridad sellando adecuadamente los huecos donde se aplique y evitar así lo ocurrido recientemente. Además hemos insistido en que se tomen las medidas necesarias también cuando se procede a las fumigaciones.

➤ **Obras pendientes:** desde el Servicio de Obras se nos informó de la previsión para las obras y actuaciones de mantenimiento que aún están pendientes:

- **Iluminación:** se sustituirá la existente por paneles LED en el edificio de Albia, así como en las oficinas en las que la iluminación no sea adecuada (como por ejemplo la 5ª planta de Vitoria).  
Parece que se va a atender el tema pendiente de la iluminación del archivo de Irun en los próximos meses, ver para crear, pero al menos eso se nos informó.
- **Ascensores:** tanto en Vitoria como en Buenos Aires se procederá a la sustitución a lo largo del año que viene.
- **Moqueta:** ya se ha sustituido la moqueta de la quinta planta de Vitoria. Se seguirá colocando el suelo vinílico en el resto de oficinas de manera sucesiva.
- **Climatización:** se prevé que las máquinas de Vitoria y Atotxa estén sustituidas a finales de enero de 2020. Tanto en Irún como en Getxo se procederá a lo largo del próximo año. Así mismo insistimos en la deficiente climatización del edificio de Tolosa, concretamente, la ausencia de climatización en la zona de oficina del archivo de este edificio, se nos contestó que a lo largo del 2020 también se va a solucionar este problema. Respecto a la climatización de Irun volvimos a insistir una vez más, que la actual climatización existente no contempla los puestos de trabajo que hay en el archivo, por lo que con la nueva climatización deberán solucionar este problema.

➤ **Olores en Amurrio:** la empresa contratada al efecto ha acudido a realizar la desratización. Además se han desmontado los techos pero no se ha encontrado nada. Hemos insistido para que se sigan poniendo los medios necesarios en aras de encontrar el foco de los olores y poder así erradicarlos.

➤ **IVML de Bilbo:** se nos informa por el servicio de obras que la solución prioritaria es cambiar la ubicación del instituto. Aun así se están tomando las siguientes medidas paliativas:

- Se ha elaborado un proyecto para trasladar al APQ (botellones) a otra planta.
- Están estudiando sustituir los actuales armarios rodantes donde se almacenan las muestras por otro mobiliario más adecuado.
- Se va a redactar un proyecto para acometer la mejora de la ventilación de dicho servicio, así como el mantenimiento de los equipos.

***Una vez más LAB puso de manifiesto la preocupación del personal por los graves riesgos que están corriendo; además de lo que pueda afectar al resto del edificio. Se ve que en el departamento son conscientes de ello, pero la solución definitiva – traslado del IVML a otras dependencias- se va retrasando una y otra vez.***

- ***Archivo del Registro Civil:*** de nuevo hemos insistido en el problema que a día de hoy existe con el espacio para el archivo de los expedientes del Registro Civil. Expusimos el caso concreto de Vitoria, pero el problema se extiende a más oficinas. Esperamos que el Departamento ofrezca una solución viable, ya que afecta directamente a la salud de las trabajadoras de este servicio.

Tras este comité podemos decir que, con respecto a equipos anteriores, se ve más implicación para solucionar los problemas relacionados con la seguridad y salud laboral de nuestr@s compañer@s. Sin embargo, no al ritmo que nos gustaría. Continuaremos insistiendo en todos ellos y denunciando los nuevos problemas que surjan.

**Euskal Herria 2019ko abenduaren 20.**

***JAI ZORIONTSUAK OPA DIZUEGU.***